


Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում կատարված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ
ամփոփ տարեկան հաշվետվություն

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը (միջինացված)
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	Նախատեսված չէ				
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չէ				
Հողային ծածկույթ	Արտադրական հրապարակի տարածք	Նավթամթերքների արտահոսքերի հետքեր	Դիտարկում, նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Արտադրական հրապարակում, նավթամթերքների պահեստի բետոնապատ հարթակի սահմաններում նավթամթերքների արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել
Մթնոլորտային օդ	Աշխատանքների իրականացման վայր	Փոշի	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	0.031մգ/մ ³
Աղմուկ և թրթռում	Նախատեսված չէ				
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Նախատեսված չէ				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				

1	2	3	4	5	6
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Նախատեսված չէ				
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				


«Շիրինշին» ՍՊԸ տնօրեն Ս. Շիրինյան
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 06.02.2025
(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)



Մպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում մշտադիտարկման կետերի
սխեմատիկ քարտեզ

(կազմված է 1 :10000 մասշտաբի տոպոգրաֆիական քարտեզի հենքի վրա)



Նկար 1.

- 1 – Արտադրական հրապարակի տարածքում նավթամթերքների պահման հարթակի տարածքում արտահոսքերի մշտադիտարկման կետ
- 2 – Բացահանքի տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ