ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Տանկի Զորի տրավերտինների հանքավայրի տարածքում կատարված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվություն

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար-կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար-կումների տեսակը	Հաճախակա-նությունը	Արդյունքը (միջինացված)
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	-	-	-	-	-
Ստորգետնյա ջրեր	-	-	-	-	-
Հողային ծածկույթ	Արտադրական հրապարակի տարածք	Նավթամթերքի արտահոսքեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել
Մթնոլորտային օդ	Աշխատանքների իրականացման վայր	Փոշի	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	0.0091մգ/մ^3
Աղմուկ և թրթռում	-	-	-	-	-
Ոչ վտանգավոր թափոններ	-	-	-	-	-

Ցիանային լուծույթ-ների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Տանկի Զորի տրավերտինի հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	-	-	-	-	-
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Տանկի Զորի տրավերտինի հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				

«Էլկաս Արենցի» ՍՊԸ տնօրեն Է. Սիմոնյան
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Տանկի Զորի տրավերտինների հանքավայրի տարածքում մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ

(կազմված է Google Earth տեղեկատվական ռեսուրսից ներբեռնված պատկերի հենքի վրա)

Նկար 1.