


ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Մշտադիտարկումների օբյեկտը | Մշտադիտարկումների վայրը | Ցուցանիշը | Մշտադիտարկումների տեսակը | Հաճախականությունը | Արդյունքը |
|---|--|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|
| Ստորգետնյա ջրեր | Արդյունահանման աշխատանքներ չեն կատարվել, ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումներ չեն իրականացվել | | | | |
| Մթնոլորտային օդ | Արդյունահանման աշխատանքներ չեն կատարվել, ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումներ չեն իրականացվել | | | | |
| Հողային ծածկույթ | Արդյունահանման աշխատանքներ չեն կատարվել, ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումներ չեն իրականացվել | | | | |
| Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ | Արդյունահանման աշխատանքներ չեն կատարվել, ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումներ չեն իրականացվել | | | | |
| Աղմուկ և թրթռում | Արդյունահանման աշխատանքներ չեն կատարվել, ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումներ չեն իրականացվել | | | | |
| Ոչ վտանգավոր թափոններ | Արդյունահանման աշխատանքներ չեն կատարվել, ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումներ չեն իրականացվել | | | | |
| Վառելանյութերի պահեստարաններ | Հանքավայրի տարածքում վառելանյութի պահեստարաններ չկան | | | | |
| Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ | Հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան | | | | |

Աղյուսակ 2.

| Նմուշատման տեղը | Փորձաքննության արդյունքները (մգ/լիտր) | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|---------|-----|-----------------|-------------------------------|------|
| | Cu | Zn | Pb | Fe | As | Hg | Cl ⁻ | SO ₄ ²⁻ | pH |
| Բովանցք №4 - ից դուրս թափվող ջրի ակունքից | 3.50 | 102.100 | 0.5300 | 178.90 | հետքեր | չ/հ | 12.70 | 4846.50 | 2.30 |
| Բովանցք №4 - ից դուրս թափվող առվակի և Չքնաղ գետի հատման տեղից 100 մ վերև, գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ | հետքեր | 0.011 | 0.0079 | 0.180 | 0.00043 | չ/հ | 1.80 | 89.30 | 7.43 |
| Բովանցք №4 - ից դուրս թափվող առվակի և Չքնաղ գետի հատման ուղղությամբ, գետի մեջտեղից | հետքեր | 0.250 | 0.0095 | 0.190 | չ/հ | չ/հ | 1.77 | 53.90 | 7.08 |
| Բովանցք №4 - ից դուրս թափվող առվակի և Չքնաղ գետի հատման տեղից | հետքեր | 0.014 | 0.0093 | 0.210 | 0.00037 | չ/հ | 1.40 | 139.10 | 7.38 |
| Բովանցք №4 - ից դուրս թափվող առվակի և Չքնաղ գետի հատման տեղից 100 մ ներքև, գետի հոսանքի ուղղությամբ, գետի մեջտեղից | հետքեր | 0.210 | 0.0097 | 0.170 | 0.00019 | չ/հ | 1.59 | 108.60 | 7.23 |
| Բովանցք №4 - ից դուրս թափվող առվակի և Չքնաղ գետի հատման տեղից 100 մ ներքև, գետի հոսանքի ուղղությամբ, գետի ափից | հետքեր | 0.150 | 0.0087 | 0.310 | 0.00015 | չ/հ | 1.70 | 62.50 | 7.23 |



Գծապատկեր 1.