



«ԿԱՊԱՆԻ Ճ.Շ.Շ.» ՍՊԸ

ООО «Капани Ч. Ш. Ш.»

«KAPANI CH. SH. SH.» LLC

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գործարանային 53 հեռ. (+374 285) 2-53-62 Էլ. հասցե kapanichshsh@inbox.ru ՀՎՀՀ 09402057

РА, Сюникский обл., г. Капан, Горцаранайн 53 Тел. (+374 285) 2-53-62 Эл- адрес kapanichshsh@inbox.ru ИНН 09402057 Gorcaranayin 53, Kapani, marz of Syunik, RA Tel: (+374 285) 2-53-62 E-mail kapanichshsh@inbox.ru TIN 09402057

N 18

17.02.2026թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Ն. Մաթևոսյանին

Հարգելի պարոն նախարար

Մեր ընկերությունը Արծվանիկի հրաբխային խարամի հանքավայրի 2-րդ տեղամասի տարածքում իրականացնում է օգտակար հանածոյի արդյունահանում համաձայն 06.11.2012թ.-ի N29/178 ընդերքօգտագործման թույլտվության: Հանքավայրի շահագործման բնապահպանական կառավարման պլանին համաձայն աշխատանքների ընթացքում կատարվել են շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման և մեղմացման ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

1. մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ,
2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի՝ մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադիտարկումներ,

Ստորև ներկայացնում եմ 2025 թվականի ընթացքում Արծվանիկի հրաբխային խարամի հանքավայրի 2-րդ տեղամասի տարածքում ընկերության կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները՝ ըստ ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N191-Ն որոշման հավելված 2-ով սահմանված ձևաչափի:

«ԿԱՊԱՆԻ Ճ.Շ.Շ.» ՍՊԸ
տնօրեն



Լ. Պետրոսյան


**ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԱՍՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Միջին ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Միջինացված արդյունքը ¹
1	2	3	4	5	6
Մթնոլորտային օդ	Հանքավայրի տարածք	Ծծմբի երկօքսիդ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Աշխատանքների ընթացքում, յուրաքանչյուր շաբաթ	0.003մգ/մ ³
		Ազոտի երկօքսիդ			0.006մգ/մ ³
		Փոշի			0.02մգ/մ ³
Մակերևութային ջրեր			Նախատեսված չէ		
Ստորգետնյա ջրեր			Նախատեսված չէ		
Հողային ծածկույթ			Նախատեսված չէ		
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ			Նախատեսված չէ		
Աղմուկ և թրթռում			Նախատեսված չէ		
Ոչ վտանգավոր թափոններ			Նախատեսված չէ		
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				

¹ Հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից փոշու մոնիթորինգի իրականացման խնդիրների հետ կապված, մոնիթորինգի արդյունքը նշվում է ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից Երևան քաղաքի փոշու ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ ժամանակավոր առաջարկությունների /https://meteomonitoring.am/web/render/text/sub_breadcrumb_id/20/air/concentration/

1	2	3	4	5	6
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				
Լեռնատրանսպորտային սարքավորումներ	Բոլոր սարքավորումներն անցել են տարեկան տեխնիկական ստուգում				

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի, Արծվանիկի հրաբխային խարամի 2-րդ հանքավայրի տարածքի մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ



• Փոշու մշտադիտարկման կետ