




«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Մեղրաձոր 6/1 փող. Թիվ 1 ձեռնարկություն
Հեռ +37491406872, Էլ փոստ vardanm@gpmgold.am

MEGHRADZOR GOLD



ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարար
պարոն Ռ. Պետրոսյանին

Հարգելի պարոն նախարար,

Ձեզ եմ ներկայացնում 2020 թվականի ընթացքում Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում ընկերության կողմից իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքերի վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունն ըստ ՀՀ Կառավարության 22.02.2018 թվականի N191-Ն որոշման:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրեն՝



Գ. Մարգարյան

**ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2020 թվականի համար**

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկու մների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակ ը	Հաճախակ անություն ը	Արդյունքը (միջին)
Մակերևութային ջրեր	Գոմուռ գետ տրանսպորտային հանքուղուց վերև	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Զոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգ O ₂ /լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,35 0,00000 0,0049 0,004 0,0048 0,36 7,5 1,5 19,1 0,000 12,3 2,1 23,3 95,1 0,000 4,9
	Գոմուռ գետ տրանսպորտային հանքուղուց ներքև	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,45 0,000 0,0032 0,004 0,0041 0,23 7,4 1,45 24,4 0,000 12,05

		Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO2/լ			2,65 37,15 93,5 0,000 5,8
	Տրանսպորտային հանքուղու ջրեր, հանքաբերան	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO2/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,15 0,0027 0,085 3,24 0,077 1,6 144,3 15,5 39,6 0,000 605,6 2,5 697,0 1033,0 0,000 5,00
	Դրենաժ բացահանքից վերև	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,21 0,00000 0,002 0,31 0,041 0,064 255,4 75,1 54,9 0,15 895,5 8,5 11,1

		Զոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO2/լ			1400 0,2 2,6
Կիրճի ջրեր մինչև Մարմարիկ գետը	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO3, մգ/լ CO32, մգ/լ SO42, մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Զոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO2/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,47 0,000 0,0035 0,085 0,031 0,024 135,1 43,1 52,1 0,000 455,1 3,5 325,1 780 0,000 2,50	
Մարմարիկ գետ մինչև կիրճի ջրերի թափվելը	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO3, մգ/լ CO32, մգ/լ SO42, մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Զոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,33 0,0012 0,0033 0,0043 0,005 0,4 13,6 3,5 35,5 0,000 33,1 3,5 95,1 115 0,000	

		ԹՔՊ, մգՕ2/լ			5,50
	Մարմարիկ գետ կիրճի ջրերի թափվելուց հետո	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգՕ2/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,25 0,0012 0,0043 0,0085 0,0077 0,18 35,2 8,7 0,000 85,1 73,1 2,6 137,0 215 0,000 4,50
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չէ				
Մթնոլորտային օդ	Հանքավայրի տարածքում. գ. Մեղրաձոր 1	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,06
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Մեղրաձոր 2	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,03
	Հանքավայրի տարածքում. վարչական շենքի մոտ	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,06

	Հանքավայրի տարածքում .գ. Գորգոշ	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,04
	Մեղրաձոր ոսկու կորզման ֆաբրիկա	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,06
Հողային ծածկույթ	Հանքավայրի տարածք (4 նմուշ)	Cu, մգ/կգ Zn, մգ/կգ Pb, մգ/կգ Mn, մգ/կգ Ni, մգ/կգ Hg, մգ/կգ Cd, մգ/կգ As, մգ/կգ Sb, մգ/կգ Mo, մգ/կգ Cr, մգ/կգ S, մգ/կգ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Տարին 1 անգամ	88,7 175,8 46 1320 28,8 22 22 2,79 0,34 22 43,7 332,3
	Մեղրաձորի ոսկու կորզման ֆաբրիկայի տարածք	Cu, մգ/կգ Zn, մգ/կգ Pb, մգ/կգ Mn, մգ/կգ Ni, մգ/կգ Hg, մգ/կգ Cd, մգ/կգ As, մգ/կգ Sb, մգ/կգ Mo, մգ/կգ Cr, մգ/կգ S, մգ/կգ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Տարին 1 անգամ	95,4 185,1 40,5 1315,0 27,5 22 22 2,49 0,24 22 40,07 311,3
Վայրի բնություն,					Համաձայ

կենսամիջավայր, կարմիրգրքում ընդգրկ ված, էնդեմիկ տեսակներ					ն ՇՄԱԳ նախագծի
Աղմուկ և թրթռում	Հանքավայրի տարածքում.գ. Մեղրաձոր 1	Չայնի մակարդակը, Լաեկվ, դԲԱ	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	42,5
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Մեղրաձոր 2	Չայնի մակարդակը, Լաեկվ, դԲԱ	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	40,4
	Հանքավայրի տարածքում. վարչական շենքի մոտ	Չայնի մակարդակը, Լաեկվ, դԲԱ	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	50,6
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Գոռգոչ	Չայնի մակարդակը, Լաեկվ, դԲԱ	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	41,7
	Մեղրաձորի ոսկու կորզման ֆաբրիկա	Չայնի մակարդակը, Լաեկվ, դԲԱ	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	66,1
Ոչվտանգավորությամբ	Նախատեսված չէ				

ներ	
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Նախատեսված չէ
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Հանքավայրի տարածքում նման ենթակառուցվածքներ չկան

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց

«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ,
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Մեղրաձոր 6/1 փ., թիվ 1 ձեռնարկություն,
 Հեռ` 37491406872,
 Էլ. հասցե` vardanmargaryan@gmail.com

Գլխավոր տնօրեն՝ Վ. Մարգարյան



(ստորագրությունը տպված, նմանաթիվը տարեթիվը)