




«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր 6/1 փող. թիվ 1 ձեռնարկություն
Հեռ. +374 91406872, Էլ փոստ vardanmargaryan@gmail.com

MEGHRADZOR GOLD



**ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար
Պարոն Է. Գրիգորյանին**

Հարգելի պարոն նախարար,

Ձեզ ենք ներկայացնում 2019 թվականի ընթացքում Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում ընկերության կողմից իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունն ըստ ՀՀ Կառավարության 22.02.2018 թվականի N191-Ն որոշման:

Գլխավոր տնօրեն



Վ. Մարգարյան

**ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2019 թվականի համար**

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկու մներիվայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումներիտեսակ ը	Հաճախակ անություն ը	Արդյունքը (միջին)
Մակերևութային ջրեր	Գոմուռ գետ տրանսպորտային հանքուղուց վերև	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,75 0,00000 0,0054 0,0019 0,0065 Հետքեր 12,4 2,9 42,7 0,000 14,4 1,4 18,5 108 0,000 1,20
	Գոմուռ գետ տրանսպորտային հանքուղուց ներքև	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,93 0,00059 0,0056 0,0015 0,0070 0,048 12,8 2,4

		HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ			42,7 0,000 13,9 1,4 16,5 100 0,000 1,20
	Տրանսպորտային հանքուղու ջրեր, հանքաբերան	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,77 0,0028 0,0146 0,085 0,028 0,012 156,3 53,5 225,7 6,0 484,8 1,7 2485,0 940 0,000 2,00
	Դրենաժ՝ բացահանքից վերև	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,96 0,00000 0,0039 0,023 0,038 0,048 256,5

		Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ			77,8 54,9 0,000 921,1 7,4 29,0 1482 0,000 2,32
	Կիրճի ջրեր մինչև Մարմարիկ գետը	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Չոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,94 0,0032 0,0073 0,034 0,031 0,064 160,3 54,7 115,9 0,000 540,4 24,1 1666,5 960 0,000 2,10
	Մարմարիկ գետ մինչև կիրճի ջրերի թափվելը	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,84 0,00063 0,0050 Հետքեր 0,0056 0,070

		Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Զոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ			16,4 4,6 73,2 3,0 20,9 14,5 16,0 154 0,000 1,80
	Մարմարիկ գետ կիրճի ջրերի թափվելուց հետո	pH As, մգ/լ Cu, մգ/լ Zn, մգ/լ Pb, մգ/լ Fe, մգ/լ Ca, մգ/լ Mg, մգ/լ HCO ₃ , մգ/լ CO ₃ ²⁻ , մգ/լ SO ₄ ²⁻ , մգ/լ Cl, մգ/լ Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ Զոր մնացորդ, մգ/լ Նավթամթերքներ, մգ/լ ԹՔՊ, մգO ₂ /լ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Ամիս 1 անգամ	7,78 0,00170 0,0025 0,0011 0,0070 0,088 16,8 4,6 76,2 0,000 16,5 13,10 10,5 111 0,000 1,60
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չէ				
Մթնոլորտային օդ	Հանքավայրի տարածքում. գ.	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների	Շաբաթ 1 անգամ	0,17

	Մեղրաձոր 1		լաբորատոր վերլուծություն		
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Մեղրաձոր 2	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,12
	Հանքավայրի տարածքում. վարչական շենքի մոտ	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,08
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Գոռգոչ	Փոշի, մգ/մ ³	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Շաբաթ 1 անգամ	0,09
Հողային ծածկույթ	Հանքավայրի տարածք (4 նմուշ)	Cu Zn Pb Mn Fe Տնդ Նավթամթերքներ	Նմուշարկում, նմուշների լաբորատոր վերլուծություն	Տարին 1 անգամ	102,4 207,44 45,32 1269,7 39922,5 400,85 Չի հայտնաբ երվել
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկ ված, էնդեմիկ տեսակներ					Համաձայ ն ՇՄԱԳ նախագծի
Աղմուկ և թրթռում	Հանքավայրի	Չայնի մակարդակը,	Աղմուկի	Շաբաթ 1	40,3

	տարածքում.գ. Մեղրաձոր 1	Լաէկվ, դԲԱ	մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	անգամ	
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Մեղրաձոր 2	Փոշի, մգ/մ ³	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	38,9
	Հանքավայրի տարածքում. վարչական շենքի մոտ	Փոշի, մգ/մ ³	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	44,2
	Հանքավայրի տարածքում.գ. Գոռգոշ	Փոշի, մգ/մ ³	Աղմուկի մակարդակը չափվել է Ассистент TOTAL սարքով	Շաբաթ 1 անգամ	38,5
Ոչվտանգավորթափոն ներ	Նախատեսված չէ				
Վառելանյութերի պահ եստարաններ	Նախատեսված չէ				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կա պված ենթակառուցված քներ	Հանքավայրի տարածքում նման ենթակառուցվածքներ չկան				

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց

«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ,
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Մեղրաձոր 6/1 փ., թիվ 1 ձեռնարկություն,
Հեռ` 37491406872,
Էլ. հասցե՝ vardanmargaryan@gmail.com

Գլխավոր տնօրեն՝ Վ. Մարգարյան

Յ. Մարգարյան 05.04.2020 թ.
(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

