

«ՔԱՐԱՔԵՐԴ» ՍՊԸ

☒ ԶԶ, թ. Վանաձոր, 377200, Բաթունի 5
ՀՎՀՀ 06936051
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ հ/հ 1660015904200100

N :12

« 22 » Փետրվարի 2023թ.

ԶԶ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարի
տեղակալ պարոն Զ. Հարությունյանին


Համաձայն ԶԶ կառավարության 22 փետրվարի 2018թ. N 167 - ն որոշման,
ներկայացնում եմ Լոռու մարզի Քարաքերդ ՍՊԸ կողմից շահագործվող Սարալի
անդեզիտա- բազալտների հանքավայրի մշտադիտարկումների վերաբերյալ 2022թ. IV
եռամսյակի ամփոփ հաշվետվությունը :

Կից 2 էջ

«Քարաքերդ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ս. Հովհաննիսյան



Մշտարհիտարկւումնների արդյունքների
2022թ. IV եռամսյակի անփոփ հաշվետվութիւն

	1	2	3	4	5	6
	Մշտարհիտարկւումների օբյեկտը	Վայրը	Ցուցանիշը	Տեսակը	Հաճախակաճութիւնը	Արդյունքը
I	Մակերևութային ջրեր					Բացակայում են
II	Ստորգետնյա ջրեր					Բացակայում են
III	Մթնոլորտային օդ	Բացահանքի տարածք	Անօրգանական փոշի, աճիւածնի օքսիդ, աճիւածքրածին	Նմուշահանում 1. նմուշ X=4523188 Y=8447225 2. նմուշ X=4523135 Y=8447268	Շարքթական մեկ անգան	Թույլատրելի կոճցետրիացիաներ
IV	Հողային ծածկութ	Բացահանքի տարածք				2ի նմուշարկում տես՝ «Հանքի փակման» ծրագիր
V	Վայրի բնութթւն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված էնդեմիկ տեսակներ			Հաշվարում	Եռամսյակը մեկ անգան	Էնդեմիկ տեսակների արկայութիւնը հանքի տարածքում չի արձանագրվել

	1	2	3	4	5	6
VI	Ոչ վտանգավոր բափոհներ	Վթարային վիճակների առաջացում, շրջապատի գերազիտական տնայրի վատացում	Դատարկ ապարների պահեստավորում հստակ հատկացված վայրերում	Դատարկ ապարների լցակույտների պարբերական ջրցանում	Սշտական	Կատարվում է նախագծին հանապատասխան
VII	Վարելանյութի պահեստարաններ					Բացակայում են
VIII	Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ					Բացակայում են
IX	Բացահանքի հատակի ռելիւլտիկացված տարածքի բնահողային հատվածի նմուշարկում			X=4523166 Y=8447238		Ռելիւլտիկացված տարածքը դեռևս չկա

«Քարաբերդ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ս. Հովհաննիսյան