ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՌԻՊԱՏՈՒՐՈՒԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ





ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ

- ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻ
- ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻ
- ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԸՍՏ ՊԵՏ. ՑՈՒՑԱԿԻ*

ՏԱՐԱԾՔԵՐԻ ԴԱՍԱԼԻՐ ԳԼԱԳՈՏԻՆ

- ԳՅՈՒՂԵՐ
- ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԱՍԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԱՏԱՇՐՋԱՊԱՏԿԵՐԻ ԳՈՏԻ
- ԳԵՂԵՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՏԻ (300 մ)*
- ՆԱԽԱՀԱՅՐԱԿԱՆ ԳԻՇԵՐԻՑ ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ ՇՐՋԱԿԱ (750 մ)

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

- ՑՐԱԴՐՅՈՒՐ
- ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ
- ՕՐՎԱ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ՑՐԱՍԱՐ (ՕԿԱՑ)
- ԽՍԵԼԻ ՏԻՊ ՍԱՅՈՒՂԱՅԻՆ ՑՐԱՍԱՐ
- ՈՐՈՒՄԱՅԻՆ ՏԻՊ ՍԱՅՈՒՂԱՅԻՆ ՑՐԱՍԱՐ
- ԲԱՐՁՐ ԼԱՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳԾԵՐ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԳՈՏԻՆԵՐ

ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐ

1. ՀԱՎԱՍՏԱՄԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՈՒՂԻՀՎԱԾ
2. ԴԱՊԻՆ
3. ՍԵՂՄԱԿԻՆՅԱՆ ՏՈՒՆ
4. ԼԱՅԱՓԱԿ ԲԱՐՇԱՐ
5. ՓՈՍՏԻ ՀԵՂԱՔ
6. ԽՍԼՈՒԹ
7. ԼԱՅԱՓԱԿ ՀԱՅԱԾՈՏԻ ՀԵՂԱՔ
8. ԼԱՅԱՓԱԿ ՀԱՅԱԾԱՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՀԵՍՏՍ
9. ԳՈՒՄՈՒՐ ԳՈՒՄԲՈՒՂ
10. ԳՈՒՄՈՒՐ ՀԱՍԿԱՆՈՑ
11. «ԳՈՒՄԵՐԻ»>> ՄԱՅՍՈՒՐ
12. «ԽՍԼԻՆ»>> ՄԱՅՍՈՒՐ
13. «ԱՌՈՒՄԱՅԻՆ»>> ՄԱՅՍՈՒՐ

Հաստատված
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
մայիսի 29-ի N 628 որոշման
Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Տ Ի Պ Ա Յ Ա Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՍՊԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
2. ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

2,40, ԵՌԻՊԱՏՈՒՐՈՒԹ ԳԱՅՈՒՂ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				ԴԱՐԻԱՐԱԼԱՐԱՀԱՏ	վթա 1 հզմ	0,3 կմ հվ-ասե	Հ	Եղիպատրոշ գետի երկու ափերին
2				ԵԿԵՂԵՑԻ	5 դ,	ան մասում	Հ	
	2,1,			ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ	տան 20 դդ,		Տ	եկեղեցու շրջագիծ
		2,1,1		խաչքար	11 դար		Հ	գերեզմանոցի սմ եզրին, վերին աջ անկյունը՝ կոտրված
		2,1,2		խաչքար	13 դ,		Հ	ոստմանՓակ կազմող Մխիթար Օշականցի
		2,1,3		խաչքար	13 դ,		Հ	ոստմանՓակ կազմող Մխիթար Օշականցի
		2,1,4		խաչքար	13 դ,		Հ	կրկնասված
		2,1,5		տապանաքար	1719 թ,		Տ	ոստմանՓակ, խաչքարերի մոտ
3				ԵԿԵՂԵՑԻ Ա. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ,	13 դ,	հվ-ասե մասում	Հ	գրադի եզրին
	3,1,			ՔՎԻԹ	13 դ,		Հ	կիսավեր
		3,1,1		խաչքար	10 դ,		Հ	հվ պատին, ներքուստ, 3 խաչքարերից կենտրոնականը
		3,1,2		խաչքար	դար 13 դդ,		Հ	մուտքից վեր, ձախ կողմում, արտաքուստ
		3,1,3		խաչքար	դար 13 դդ,		Հ	հվ պատին, ներքուստ
		3,1,4		խաչքար	դար 13		Հ	մուտքից վեր, աջ կողմում, արտաքուստ
		3,1,4		խաչքար	դար 13 դդ,		Հ	մուտքից վեր, աջ կողմում, արտաքուստ
		3,1,5		խաչքար	դար 13 դդ,		Հ	հա պատի մոտ, լցված
		3,1,6		խաչքար	13 դ,		Հ	մուտքից վեր, հարթարված գոգդ խաչով
		3,1,7		խաչքար	16 դ,		Հ	հվ պատի մոտ, ներքուստ, տեղահանված, ստորին մասը՝ կոտրված
		3,1,8		խաչքար	16 դ,		Հ	գրադի սյան մոտ
		3,1,9		խաչքար	16-17 դդ,		Հ	հա պատին, ներքուստ
	3,2,			խաչքար	13 դ,		Հ	Ս. Առաքելածին եկեղեցու հա խաչաթևում, վերևամասդ կոտրված
	3,3,			խաչքար	1626 թ,		Հ	ան պատի մոտ, արտաքուստ
4				ԽՉԱՔԱՐ	10 դ,	գ. մ,	Հ	հա-ան կողմում, «Բանդիս գերեզմանոցի տապանքում
5				ԽՉԱՔԱՐ	11 դար	գ. մ,	Հ	հա-ան կողմում, «Բանդիս գերեզմանոցի տապանքում, տեղահանված, հասի վերին ուղղահայաց թեք վնասված

1. Տարածքի հիմնական-երկրաբանական բնութագիրը

Հրդեհներ		Ենթաշրջաններ		Ցեցակասեր	
Պ.Ն.	Հիմնադրության հասար գնահատականը	Պ.Ն.	Գեոմորֆոլոգիական բնութագիրը	Պ.Ն.	
1	2	3	4	5	
I	Բարձրնշան, որի շահագործումը հնարավոր է սովորական հիմնձեղուպին նախնապատրաստ տումից հետո	I-Ա	Հարթ տարածքներ՝ նախնական թեքությունը մ չի գերազանցում 10°	I-Ա	
II	Պարամետրան բարձրնշան, որի շահագործումը հնարավոր է ոչ բարդ հիմնձեղուպին նախնապատրաստ տումից հետո:	II-Բ	Թեք լանջեր, նախնական թեքությունը 10° - 15°	II-Բ	
III	Ցածրանշան, որի շահագործումը հնարավոր է բարդ հիմնձեղուպին նախնապատրաստ տումից հետո:	III-Գ	Ցրտակեր, ոլորապտույտ	III-Գ	

2. Գեոմորֆոլոգիական

1. Հարթ տարածքներ, նախնական թեքությունը մ չի գերազանցում 10°
2. Թեք լանջեր, նախնական թեքությունը 10° - 15°
3. Ցրտակեր, ոլորապտույտներ/հեղեղատներ

3. Այլ նշումներ

- Մակերևույթային լվացում
- Կողպեքի հոսանքին ենթադրելի
- Ցրտակեր, ոլորապտույտներ
- Ուսումնասիրված տարածք