

Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում կատարված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ
ամփոփ տարեկան հաշվետվություն

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված)
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	Նախատեսված չէ				
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չէ				
Հողային ծածկույթ	Արտադրական հրապարակի տարածք	Նավթամթերքների արտահոսքերի հետքեր	Դիտարկում, նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	Արտադրական հրապարակում, նավթամթերքների պահեստի բետոնապատ հարթակի սահմաններում նավթամթերքների արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել
Մթնոլորտային օդ	Աշխատանքների իրականացման վայր	Փոշի	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Ամսական մեկ անգամ	0.142մ ³ /մ
Ադմուկ և թրթռում	Նախատեսված չէ				
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Նախատեսված չէ				

¹ Հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից փոշու մոնիթորինգի իրականացման խնդիրների հետ կապված, մոնիթորինգի արդյունքը նշվում է ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից Երևան քաղաքի փոշու ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ ժամանակավոր առաջարկությունների /https://meteomonitoring.am/web/render/text/sub_breadcrumb_id/20/air/concentration/

1	2	3	4	5	6
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Նախատեսված չէ				
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				

«Շիրինշին» ՍՊԸ տնօրեն Մ. Շիրինյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

21.01.2026

Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի տարածքում մշտադիտարկման կետերի
սխեմատիկ քարտեզ
(կազմված է 1 :10000 մասշտաբի տոպոգրաֆիական քարտեզի հենքի վրա)

